CATÉGORIE **PETITS MATÉRIELS**

MEDIUM

MACHINE SOUS VIDE

ASPIRATION EXTÉRIEURE



COMMANDES DIGITALES

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

LA MACHINE SOUS VIDE *MEDIUM*, C'EST :

- Construction **tout inox**
- Commandes digitales **simples d'utilisation**
- Système de soudure composé **d'une barre en inox avec une résistance plate** (5 mm)
- Convient uniquement **aux sachets gaufrés** (nylon, polyéthylène)
- Fonctionnement **automatique** (2 programmes) ou **manuel**
- Affichage **du vide**
- **IMPORTANT :** *les machines à aspiration extérieure ne conviennent pas pour la mise sous vide des liquides*
- Livrées sans sachets : (rappel : pour les machines à aspiration extérieure, utiliser des sachets «gaufrés»)

Pompe à vide	Barre de soudure	Dimensions (L x P x H)	Puissance	Alimentation
1 x 40 litres/mn	1 barre 500 mm	520 x 280 x 170 mm	0,15 kW	230/1/T

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

SACHETS
POUR MACHINES SOUS VIDE

pour machines sous vide - 105 microns - prix indiqués pour 100 sachets - nylon/polyéthylène - 110° max.
MODÈLES G : GAUFRÉS, à utiliser pour les machines à aspiration extérieure

SACHETS STANDARDS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)
SA1525	150 x 250
SA2030	200 x 300
SA2040	200 x 400
SA2535	250 x 350
SA3040	300 x 400
SA4050	400 x 500
SA4060	400 x 600

SACHETS GAUFRÉS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)
SA1525G	150 x 250
SA2030G	200 x 300
SA2040G	200 x 400
SA2535G	250 x 350
SA3040G	300 x 400
SA4050G	400 x 500
SA4060G	400 x 600